

SZKODY POWODZIOWE NA TERENIE LKP SUDETY ZACHODNIE

Pawel Strzeliński, Radomir Bałazy, Tomasz Zawila-Niedźwiecki

FLOOD DAMAGES IN WEST SUDETY PROMOTIONAL FOREST COMPLEX

Abstract

Monday, August 7, 2006 is the black date in the history of Sudety forest districts. On this day there was a record-breaking rainfall which had lasted since Friday. Meteorologists accounted that the rainfall in Polana Jakuszycka in Izerskie Mountains was as much as 205 l/m².

Poniedziałek, 7 sierpnia 2006 r. To czarna data w historii sudeckich nadleśnictw. Wtedy padł rekord opadów, które trwały już od piątku. Meteorolodzy wyliczyli, że wówczas na Polanę Jakuszycką w górach Izerskich spadło aż 205 l/m².

W Nadleśnictwie Szklarska Poręba wstępnie szkody, jakie poczyniła powódź, wyceniono na prawie 9 mln zł. Nadleśnictwo Świeradów oszacowało zniszczzenia na ok. 4,5 mln zł. To większe straty niż podczas powodzi 1000-lecia w 1997 r.

Góry Izerskie posiadają specyficzny klimat, charakteryzujący się wyjątkową intensywnością opadów, mgieł i zaleganiem pokrywy śnieżnej. Śnieg leży tu grubą 1,5 metrową warstwą często ponad siedem miesięcy w roku. Góry te utrzymują swoisty rekord opadów. Między październikiem a marcem spada tu aż 800 mm opadów. Wyższe o 500 m Karkonosze i o 1500 m. Wysokie Tatry mają w tym czasie 700 mm zimowych opadów. Bywa, że śnieg spada tu niekiedy w czerwcu. Między kwietniem a wrześniem spada tu dalsze 800 mm opadów. Tak więc przeciętna roczna opady w Górzach Izerskich wynosi 1600 mm! Utrzymują one również swoisty europejski rekord opadów deszczowych w ciągu jednej doby: 29 lipca 1897 roku spadło 345 mm wody.

Opady dobowe powyżej 50 mm, występuły w latach 1967–1997 aż 36 razy. Najwięcej, bo po cztery takie dni miały lata 1984 i 1997. Najczęściej tak wysokie sumy opadów występują w lipcu i sierpniu. W latach 1977 i 1997 (lipiec) wystąpiły dwa kolejne dni z sumą dobową przekraczającą 50 mm, w obu przypadkach skończyło się to powodzią.

Tabela 1. Zestawienie szkód powodziowych z sierpnia 2006

(wg stanu na dzień: 31.08.2006 r.)

Table 1. List of flood damages from 31 August 2006

Infrastruktura techniczna w lasach	J.m.	Ilość		Szacunek szkód [tys. zł]
		ogółem	w tym zniszczone całkowicie	
Drogi	km	52	5	2 438,0
Mosty	szt.	12	3	355,0
Przepusty	szt.	111	26	308,0
Szlaki zrywkowe	km	5	5	175,0
Rowy	km	26	10	415,0
Obiekty małej retencji	szt.	-	-	-
Budynki mieszkalne	szt.	8	-	395,0
Budynki niemieskalne	szt.	-	-	-
Odtworzenie zdolności produkcyjnej szkołek	ha	1	-	324,0
Pozostała infrastruktura	szt.	2	2	30,0
Powierzchnia leśna objęta powodzią	ha	2 500	ogółem	4 440,0



Fot. 1. Most na Jagnięcym Potoku - granicy pomiędzy nadleśnictwami
(fot. A. Alchimowicz)

Photo 1. Bridge on Jagnięcy Stream – border between forest districts



Fot. 2. Ujście wody dla Piechowic (fot. E. Fabin)

Photo 2. Water intake for Piechowice village



Fot. 3. Jedna z wielu uszkodzonych dróg asfaltowych w Nadleśnictwie Świeradów
(fot. A. Alchimowicz)

Photo 3. One of many damaged asphalt roads in the Świeradów Forest District



Fot. 4. Mieszkanie współautora – rok 2006 (fot. W. Krzewina)

Photo 4. House of co-author

Paweł Strzelinski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Urządzania Lasu

strzelin@up.poznan.pl

Radomir Balazy

Nadleśnictwo Świeradów

radomir.balazy@wroclaw.lasy.gov.pl

Tomasz Zawila-Niedźwiecki

Uniwersytet Nauk Stosowanych, Eberswalde, Niemcy

tzawila@fh-eberswalde.de